

2.1.1.10

Qual a unidade de medida da capacidade?

- a) Farad
- b) Henry
- c) Hertz
- d) Volt

Nota: Ver nota da pergunta nº. 2.5.7.1

2.1.1.11

Indique quais as unidades usadas para medir os seguintes parâmetros:
força electromotriz, resistência e potência.

- a) Amperes, Ohms e Volts
- b) Amperes, Ohms e Watts
- c) Volts, Amperes e Watts
- d) Volts, Ohms e Watts

Nota: ver "Notas" das perguntas nºs. 2.1.1.1, 2.1.1.5 e 2.1.1.7

2.1.1.12

Exprima em micro Farad uma capacidade de 470 pF (pico Farad)

- a) 0,00047 μ F
- b) 0,047 μ F
- c) 0,47 μ F
- d) 4.700 μ F

Nota: Ver nota da pergunta nº. 2.5.7.1

2.1.1.13

Para converter picofarads em farads, é necessário:

- a) multiplicar por 10
- b) dividir por 1000 000 000 ($- 10^9$)
- c) multiplicar por 1 000 000 ($- 10^6$)
- d) dividir por 1 000 000 000 000 ($- 10^{12}$)

Nota: ver problema nº. 2.5.7.1